




Asennusopas



R32 Split -sarja



**RXTJ30A2V1B
RXTA30C2V1B
RXTM30A2V1B
RXTM40A2V1B
RXTP25A2V1B
RXTP35A2V1B
ARXTM30A2V1B**

Asennusopas
R32 Split -sarja

Suomi

EU - Samosertezning för sikkerhet	EU - Samsertezning för sikkerhet	EU - Vamosta ižaga o skladnosti	EU - Deklaracija o skladnosti	ES - Deklaracija o skladnosti
EU - Umlautišen raditustemu mukusiu valikuluds	EU - Umlautišen raditustemu mukusiu valikuluds	EU - Ohluse vastusulatation	EU - Deklaracija o skladnosti	ES - Dobrovoljna deklaracija
EU - Bezpečnostní prohlášení o stôrē	EU - Bezpečnostní prohlášení o stôrē	EC - Deklaracija o súhlasu s normami bezpečnosti	EC - Deklaracija o súhlasu s normami bezpečnosti	ES - Výhlásenie o zhode Bezpečnosť
EU - Deklarácia de conformitate de sigurană	EU - Deklarácia de conformitate de sigurană	EC - Deklaracija o súhlasu s normami bezpečnosti	EC - Deklaracija o súhlasu s normami bezpečnosti	AB - Výrobcov ujedinilky bezpečnosť

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

RXTM30A2V1B, RXTM40A2V1B, RXTP25A2V1B, RXTP35A2V1B,

Pressure Equipment 2014/68/EU**

- EN 60335-2-40,
v skladu z doložkami:
19
10 under jaugtageis af ... e...
following the provisions of ...
11

- 1 címenetímu aukcijos deputacijos.
2 i vienam rei pagal vieną.
3 i vienam rei pagal vieną.
4 i vienam rei pagal vieną.
5 i vienam rei pagal vieną.
6 i vienam rei pagal vieną.
7 i vienam rei pagal vieną.
8 i vienam rei pagal vieną.
9 i vienam rei pagal vieną.
10 i vienam rei pagal vieną.
11 i vienam rei pagal vieną.
12 i vienam rei pagal vieną.
13 i vienam rei pagal vieną.
14 i vienam rei pagal vieną.
15 i vienam rei pagal vieną.
16 i vienam rei pagal vieną.
17 i vienam rei pagal vieną.
18 i vienam rei pagal vieną.
19 i vienam rei pagal vieną.
20 i vienam rei pagal vieną.
21 i vienam rei pagal vieną.
22 i vienam rei pagal vieną.
23 i vienam rei pagal vieną.
24 i vienam rei pagal vieną.
25 i vienam rei pagal vieną.

07*** DICz' est autorisé à compiler le Technical Construction File.

02*** DICz' hat die Berechnung der Technischen Konstruktionsdateien zusammenzustellen.

03*** DICz' est autorisé à complier le Dossier de Construction Technique.

04*** DICz' est autorisé à complier le Fichiers de Construction Technique.

05*** DICz' est autorisé à complier la Construction File.

06*** DICz' est autorisé à complier la Construction File.

07*** DICz' est autorisé à complier la Construction File.

08*** DICz' est autorisé à complier la Construction File.

09*** Kompania DICz' vymohuje certifikat kompetencii dokumentovani.

10*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

11*** DICz' je povolené k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

12*** DICz' je povolené k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

13*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

14*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

15*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

16*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

17*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

18*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

19*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

20*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

21*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

22*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

23*** DICz' je povolená k vytváraniu a uchovávaniu technických konštrukčných dokumentov.

24*** Spoločnosť DICz' je povolená vytvoriť súbor technického konštrukčného dokumentu.

25*** Na Teknik Vanu Konstrukcji definuje súbor konštrukčného dokumentu.

26*** DICz' je autorizovaná súčasne dosiaľ len na konštrukčné dokumenty.

19*** DICz' je používaná za sestavu datoték s teknickým náplňou.

20*** DICz' je používaná za sestavu datoték s teknickým náplňou.

21*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

22*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

23*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

24*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

25*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

26*** DICz' je používaná na vytváranie a uchovávanie technických konštrukčných dokumentov.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

1 Tietoja asiakirjasta	6
1.1 Tieto täästä asiakirjasta	6
2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet	7
3 Tietoja pakkauksesta	9
3.1 Ulkoyksikkö	9
3.1.1 Ulkoyksikön käsittely	9
3.1.2 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä	9
4 Yksikön asennus	9
4.1 Asennuspaikan valmistelu	9
4.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset	9
4.1.2 Ulkoyksikön asennuspaikan lisävaatimukset kylmässä ilmastossa	9
4.2 Ulkoyksikön kiinnitys	10
4.2.1 Asennusrakenteen valmistelu	10
4.2.2 Ulkoyksikön asentaminen	10
4.2.3 Tyhjennyksen valmistelu	10
5 Putkiston asennus	10
5.1 Kylmäaineputkiston valmistelu	10
5.1.1 Kylmäaineputkiston vaatimukset	10
5.1.2 Jäähydytputkiston eristys	11
5.1.3 Kylmäaineputkiston pituus ja korkeuserot	11
5.2 Kylmäaineputkiston liittäminen	11
5.2.1 Kylmäaineputkiston liittäminen ulkoyksikköön	11
5.3 Kylmäaineputkiston liitääntöjen tarkistaminen	11
5.3.1 Vuotojen tarkistaminen	11
5.3.2 Alipainekuivauksen suorittaminen	12
6 Kylmäaineen täyttö	12
6.1 Tietoja kylmäaineesta	12
6.2 Lisättävän kylmäaineen määärän määrittäminen	12
6.3 Täyden täytön määrittäminen	12
6.4 Kylmäaineen lisääminen	12
6.5 Kylmäaineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmäaineen täytön jälkeen	12
6.6 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen	13
7 Sähköasennus	13
7.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot	13
7.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen	14
8 Ulkoyksikön asennuksen viimeistely	14
8.1 Ulkoyksikön asennuksen viimeistely	14
9 Käyttöönotto	14
9.1 Tarkistuslista ennen käyttöönottoa	14
9.2 Tarkistuslista käyttöönoton aikana	14
9.3 Koekäytön suorittaminen	15
10 Kunnossapito ja huolto	15
11 Hävitäminen	15
12 Tekniset tiedot	15
12.1 Kytkentäkaavio	15
12.1.1 Yhdistetty kytkentäkaavion selitys	15
12.2 Putkikaavio	17
12.2.1 Putkikaavio: Ulkoyksikkö	17

1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa täästä asiakirjasta



VAROITUS

Varmista, että asennus, huolto, korjaus ja käytetyt materiaalit noudattavat Daikin-ohjeita (mukaan lukien kaikki asiakirjasarjassa mainitut asiakirjat) sekä sovellettavaa lainsäädäntöä ja että niitä suorittavat vain valtuutetut henkilöt. Euroopassa ja alueilla, joissa sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava standardi on EN/IEC 60335-2-40.



TIETOJA

Varmista, että käyttäjällä on tulostetut asiakirjat, ja pyydä häntä säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten.

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat



TIETOJA

Tässä asiakirjassa kuvataan vain ulkoyksikköä koskevat asennusohjeet. Katso tietoja sisäyksikön asennuksesta (sisäyksikön kiinnittäminen, kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön, sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön jne.) sisäyksikön asennusoppaasta.

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

- Yleiset varotoimet:

- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (ulkoyksikön pakkauksessa)

- Ulkoyksikön asennusopas:

- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (ulkoyksikön pakkauksessa)

- Asentajan viiteopas:

- Asennuksen valmistelu, viitetiedot...
- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa <https://www.daikin.eu>. Hae yksikkösi malli hakutoiminolla Q.

Toimitetun dokumentaation uusin versio julkaistaan alueellisella Daikin-sivustolla ja on saatavilla jälleenmyyjältä.

Skannaalla oleva QR-koodi, kun haluat saada koko asiakirjasarjan ja lisätietoja tuotteestasi Daikin-sivustolla.

RXTA-C



RXTJ-A



RXTM-A



RXTP-A



ARXTM-A



Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käänöksestä.

Tekniset rakennetiedot

- Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).

- Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavana kohteesta Daikin Business Portal (totentaminen vaaditaan).

2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

Yksikön asennus (katso "4 Yksikön asennus" [▶ 9])



VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava soveltuvaan lainsäädäntöö. Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

Asennuspaikka (katso "4.1 Asennuspaikan valmistelu" [▶ 9])



HUOMAUTUS

- Tarkista, kestääkö asennuspaikka yksikön painon. Huono asennus on vaarallinen. Se voi myös aiheuttaa tärinää ja epänormaalit käytiään.
- Jätä riittävästi huoltotilaan.
- Älä asenna yksikköä niin, että se koskettaa kattoa tai seinää, sillä se voi aiheuttaa tärinää.



VAROITUS

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytymislähteitä (esim. avotuli, toiminnaassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnaassa oleva sähkölämmittin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.

Putkiston asennus (katso "5 Putkiston asennus" [▶ 10])



A2L

VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa.



HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun järjestelmän liitokset on tehtävä pysyvillä liitoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, lukuun ottamatta liitoksia, joilla putkisto liitetään suoraan sisäyksiköihin.



HUOMAUTUS

- Ei juottamista tai hitsaamista työmaalla yksiköille, joissa on R32-kylmäainetäytö kuljetuksen aikana.
- Jäähditysjärjestelmän asennuksen aikana sellaisten osien liittäminen, joissa ainakin yksi osa on täytetty, tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset: tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, ei-pysyviä liitoksia ei sallita R32-kylmäaineella lukuun ottamatta työmaalla tehtyjä liitoksia, joilla liitetään sisäyksikkö suoraan putkistoon. Työmaalla tehtyjen liitosten, jotka liittävät putkiston suoraan sisäyksiköihin, täytyy olla ei-pysyvä tyypit.



VAROITUS

Liitä kylmäaineputkisto tukevasti ennen kompressorin käynnistämistä. Jos kylmäaineputkistoa ei ole liitetty ja sulkuvuonti on auki kompressorin ollessa käynnissä, ilmaa imetään sisään. Seurauksena on epänormaali paine jäähdityspiirissä, mikä voi aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen ja jopa vammoja.



HUOMAUTUS

- Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa kylmäainekaasun vuotoja.
- ÄLÄ käytä laippoja uudelleen. Käytä uusia laippoja estämään kylmäainekaasun vuoto.
- Käytä yksikön mukana toimitettuja laippamuttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi aiheuttaa kylmäkaasun vuotoja.



HUOMAUTUS

Älä avaa venttiileitä, ennen kuin laipoitus on valmis. Se voi aiheuttaa kylmäainekaasuvuodon.



VAARA: RÄJÄHDYSVAARA

Älä avaa sulkuvuontiileitä, ennen kuin alipainekuivaus on valmis.

Kylmäaineen täyttö (katso "6 Kylmäaineen täyttö" [▶ 12])



VAROITUS

- Yksikön sisällä oleva kylmäaine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmäainetta vuotaan huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmäainetta vuosi, on korjattu.



VAROITUS

- Käytä vain R32-kylmäainetta. Muut aineet voivat aiheuttaa räjähdyskiä ja onnettomaatuksia.
- R32 sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmaston lämpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675. ÄLÄ päästä näitä kaasuja ilmakehään.
- Kun täytät kylmäainetta, käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.



VAROITUS

Älä koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa kylmäainetta. Seurauksena voi olla vakava paleltumavamma.

Sähköasennus (katso "7 Sähköasennus" [▶ 13])



VAROITUS

- Ammattiitaitoisen sähköasentajan on tehtävä kaikki johdotukset, ja niiden on täytettävä kansalliset kytkentämääräykset.
- Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.
- Kaikkien paikan päällä hankittavien komponenttien ja kaikkien sähköasennusten on täytettävä soveltuva lainsäädännön määräykset.

2 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet



VAROITUS

- Jos virransyötöstä puuttuu tai siinä on vääränlainen nollajohdin, laitteisto rikkoutuu.
- Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuja.
- Asenna vaaditut sulakkeet tai katkaisijat.
- Kiinnitä sähköjohdot kaapelisiteillä niin, että ne EIVÄT ole yhteydessä teräviin reunoihin tai putkistoon, etenkään korkeapainepuolella.
- ÄLÄ käytä teippattuja johtoja, jatkojohtoja tai liitää tähtijärjestelmästä. Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskuja tai tulipalon.
- ÄLÄ asenna vaihekondensaattoria, koska tässä yksikössä on invertteri. Vaihekondensaattori heikentää suorituskykyä ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.



VAROITUS

Käytä AINA monitytimistä kaapelia virransyöttökaapelina.



VAROITUS

Käytä kaikkien napojen irtikytkentä typpistä katkaisinta, jossa katkojan kärkiväli on vähintään 3 mm ja joka tarjoaa täyden katkaisun ylijänniteluokassa III.



VAROITUS

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaanottavan pätevän henkilön vahdettavaksi varatilanteiden välttämiseksi.



VAROITUS

Älä liitä virtalähdeksi sisäyksikköön. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



VAROITUS

- Älä käytä paikallisesti ostettuja sähköosia tuotteen sisällä.
- Älä haaroita tyhjennyspumpun yms. virtalähdeksi riviliittimestä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



VAROITUS

Pidä yhteiskytkentäjohto etäällä kupariputkista, joita ei ole lämpöeristetty, sillä nämä putket tulevat hyvin kuumiksi.



HUOMAUTUS

ÄLÄ suorita koekäyttöä, kun työskentelet sisäyksiköiden parissa.

Koekäyttöä suoritettaessa ulkoyksikön lisäksi myös liitetty sisäyksikkö toimii. Sisäyksikön parissa työskentely koekäytön aikana on vaarallista.



HUOMAUTUS

ÄLÄ laita sormia, keppejä tai muita esineitä ilman ulostulotai sisäänmenoaukkoon. ÄLÄ irrota tuulettimen suojusta. Koska tuuletin pyörii suurella nopeudella, se aiheuttaa vammoja.

Kunnossapito ja huolto (katso "10 Kunnossapito ja huolto" [▶ 15])



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Kaikki sähköosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran virtalähteestä. ÄLÄ kosketa niitä paljain käsin.



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Irrota virransyöttö vähintään 10 minuutiksi ja mittaa jännite päävirtapiiriin kondensaattoreiden liittimistä tai sähköosista ennen huoltoa. Mitattu jännite on täytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sähköosiin. Katso liittimiensijainnittajohdotuskaavista.



VAROITUS

- Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpiteitä, varmista AINA, että virtakytkin sähkötaulussa on käännetty pois päältä, sulakkeet on irrotettu tai että yksikön suojalaitteet on avattu.
- ÄLÄ kosketa jänniteisiä osia 10 minuuttiin virran katkaisun jälkeen suurjännitevaaran takia.
- Huomaa, että eräät sähköosasarasiin osat ovat kuumia.
- VARO koskettamasta sähköä johtavaa osaa.
- ÄLÄ huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Tietoja kompressorista



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

- Käytä tästä kompressorioria vain maadoitetussa järjestelmässä.
- Katkaise virta ennen kompressorin huoltamista.
- Kiinnitä kytkinrasian kansi ja huoltokansi takaisin huollon jälkeen.



HUOMAUTUS

Käytä AINA suojalaseja ja suojakäsineitä.



VAARA: RÄJÄHDYSVAARA

- Käytä putkileikkuria kompressorin irrottamiseen.
- ÄLÄ käytä puhalluslampaua.
- Käytä vain hyväksyttyjä kylmämaineita ja voiteluaineita.



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

ÄLÄ kosketa kompressororia paljain käsin.

3 Tietoja pakkauksesta

3.1 Ulkoyksikkö


3.1.1 Ulkoyksikön käsitteily



HUOMAUTUS


Vammojen väältämiseksi ÄLÄ kosketa yksikön tuloilmaukkoja äläkä alumiinilamelleja.

Käsittele ulkoyksikköä vain seuraavalla tavalla:




a Tyhjennysmuovi
b Lisävarustepussi

Varmista vaurioiden väältämiseksi, että yksikkö asetetaan tasaiselle pinnalle.



3.1.2 Tarvikkeiden poistaminen ulkoyksiköstä

Varmista, että kaikki seuraavat varusteet toimitettiin yksikön mukana:



a Yleiset varotoimet
b Ulkoyksikön asennusopas
c Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
d Monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra
e Energitarra
f Poistopistoke (erikseen pakauslaatikon pohjalla)
g Poistopistokkeen tiiviste

4 Yksikön asennus



VAROITUS

Asennus on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen on noudatettava soveltuva lainsäädäntöä. Euroopassa sovellettava standardi on EN378.

4.1 Asennuspaikan valmistelu




VAROITUS

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslähiteitä (esim. avotuli, toiminnessa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnessa oleva sähkölämmitin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.

4.1.1 Ulkoyksikön asennuspaikan vaatimukset

Huomioi seuraavat etäisyysohjeet:



a Ilman ulostulo
b Tuloilma



HUOMIO

Seinän korkeuden ulkoyksikön poistopuolella täytyy olla ≤ 1200 mm.

ÄLÄ asenna yksikköä äänen kannalta herkkään paikkaan (esim. lähelle makuuhuonetta), jotta käyttöäänet eivät aiheuta ongelmia.

Huomautus: Jos ääni mitataan todellisissa asennusolosuhteissa, mitattu arvo voi olla korkeampi kuin tietokirjan kohdassa. Äänen spektri mainituu äänenpainetaso ympäristön melun ja äänen heijastumisen takia.



TIETOJA

Äänenpainetaso on alle 70 dBA.


Ulkoyksikkö on suunniteltu vain ulkoasennusta varten ja seuraaviin ympäristöön lämpötiloihin:

Jäähdystila	Lämmitystila
-10~46°C DB	-30~24°C DB

4.1.2 Ulkoyksikön asennuspaikan lisävaatimukset kylmässä ilmastossa

Suojaa ulkoyksikköä suoralta lumisateelta ja varmista, että ulkoyksikkö ei voi jäädä lumen alle.

5 Putkiston asennus




Yksikön alapuolelle kannattaa jättää vähintään 150 mm vapaata tilaa (300 mm runsaslumisilla seuduilla). Varmista myös, että yksikkö on vähintään 100 mm odotetun suurimman lumen korkeuden yläpuolella. Katso lisätietoja kohdasta "4.2 Ulkoyksikön kiinnitys" [▶ 10].

Runsaslumisilla seuduilla on tärkeää valita asennuspaikka, jossa lumi ei pääse haittamaan yksikön toimintaa. Jos lunta voi sataa sivusuunnassa, varmista, ettei lumi pääse vaikuttamaan lämmönvaihtimen kierukkaan. Asenna tarvittaessa lumisuojuks tai suoja.


4.2 Ulkoyksikön kiinnitys

4.2.1 Asennusrakenteen valmistelu

Käytä tärinänkestäävä kumia (hankitaan erikseen) rakennukseen mahdollisesti siirtyvän tärinän välttämiseksi.



4.2.2 Ulkoyksikön asentaminen



4.2.3 Tyhjennyksen valmistelu

HUOMIO

Jos yksikkö asennetaan kylmään ympäristöön, varmista että poistettu tiivistynyt vesi EI voi jäätä.

TIETOJA

Saat lisätietoja saatavilla olevista vaihtoehtoista jälleenmyyjältäsi.

5 Putkiston asennus

5.1 Kylmäaineputkiston valmistelu

5.1.1 Kylmäaineputkiston vaatimukset

HUOMAUTUS

Putkisto täytyy asentaa kohdan "5 Putkiston asennus" [▶ 10] ohjeiden mukaisesti. Vain uusimman ISO14903-version mukaisia mekaanisia liitoksia (esim. juotos-+laippalitännät) saa käyttää.

HUOMAUTUS

Putkistot ja jaetun järjestelmän liitokset on tehtävä pysyvillä liitoksilla tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, lukuun ottamatta liitoksia, joilla putkisto liitetään suoraan sisäyskiskoihin.

HUOMIO

Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmäaineelle. Käytä fosforihappopelkistettyä, saumatonta kupariputkea kylmäaineputkista varten.

- Putkien sisällä saa olla vieraista ainetta valmistusöljyt mukaan lukien $\leq 30 \text{ mg}/10 \text{ m}.$

Kylmäaineputkiston halkaisija

Putken ulkohalkaisija	
Nesteputkisto	Kaasuputkisto
$\varnothing 6,4 \text{ mm (} 1/4 \text{")}$	$\varnothing 9,5 \text{ mm (} 3/8 \text{")}$

Kylmäaineputkiston materiaali

- Putkiston materiaali:** fosforihappopelkistetty, saumaton kupari
- Laippalitännät:** Käytä vain karkaistua materiaalia.
- Putkiston temperointiaste ja paksuus:**


Ulkohalkaisija (Ø)	Temperointiaste	Paksuus (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Karkaistu (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")	Karkaistu (O)		

^(a) Sovelletavan lainsäädännön ja yksikön suurimman työpaineen mukaan (katso PS High yksikön nimikilvessä) voidaan tarvita paksumpia putkia.

5.1.2 Jäädytysputkiston eristys

- Käytä polyteenivahtaota eristysmateriaalina:
 - lämmönsiirtonopeus vähillä 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)
 - lämmönkesto vähintään 120°C
- Erityksen paksuus:

Putken ulkohalkaisija (\varnothing_p)	Erityksen sisähalkaisija (\varnothing_i)	Erityksen paksuus (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥13 mm



Jos lämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%, eristysmateriaalin tulee olla vähintään 20 mm paksua kondensaation ehkäisemiseksi eristeen pinnalla.

5.1.3 Kylmääineputkiston pituus ja korkeuserot

Mitä?	Etäisyys
Putken suurin sallittu pituus	20 m
Putken pienin sallittu pituus	1,5 m
Suurin sallittu korkeusero	15 m

5.2 Kylmääineputkiston liittäminen



VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA



HUOMAUTUS

- Ei juottamista tai hitsaamista työmaalla yksiköille, joissa on R32-kylmääinetäytö kuljetuksen aikana.
- Jäädytysjärjestelmän asennuksen aikana sellaisten osien liittäminen, joissa ainakin yksi osa on täytetty, tulee suorittaa ottaen huomioon seuraavat vaatimukset: tiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, ei-pysyvä liitokset ei sallita R32-kylmääineella lukuun ottamatta työmaalla tehtyjä liitoksia, joilla liitetään sisäyksikkö suoraan putkistoon. Työmaalla tehtyjen liitosten, jotka liittävät putkiston suoraan sisäyksikköihin, täytyy olla ei-pysyvä tyyppiä.

5.2.1 Kylmääineputkiston liittäminen ulkoyksikköön

- Putkiston pituus.** Pidä kenttäputkisto mahdollisimman lyhyenä.
- Putkiston suojaus.** Suojaa kenttäputkisto fyysisiltä vaurioilta.



VAROITUS


Liitä kylmääineputkisto tukeasti ennen kompressorin käynnistämistä. Jos kylmääineputkistoa ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki kompressorin ollessa käynnissä, ilmaa imetää sisään. Seurauksena on epänormaali paine jäädytyspiirissä, mikä voi aiheuttaa laitteiston vaurioitumisen ja jopa vammoja.



HUOMIO

- Käytä yksikköön kiinnitettyä laippamutteria.
- Levitä kaasuvuodon estämiseksi kylmääineöljyä VAIN laipan sisäpuolelle. Käytä R32:lle (FW68DA) tarkoitettua kylmääineöljyä.
- Älä käytä haaroja uudelleen.

- 1 Yhdistä nestemäisen kylmääineen liitintä sisäyksiköstä ulkoyksikön nestesulkuvuonttiiliin.



a Nesteen sulkuventtiili
b Kaasun sulkuventtiili
c Huoltoportti

- 2 Yhdistä kaasumaisen kylmääineen liitintä sisäyksiköstä ulkoyksikön kaasun sulkuventtiiliin.



HUOMIO

On suositeltavaa, että sisäyksikön ja ulkoyksikön välinen kylmääineputkisto asennetaan kanavaan tai että kylmääineputkisto on kiedottu suojaiteippiin.

5.3 Kylmääineputkiston liittäntöjen tarkistaminen

5.3.1 Vuotojen tarkistaminen



HUOMIO

ÄLÄ ylitä yksikön maksimityöpainetta (katso "PS High" yksikön nimkilvestä).



HUOMIO

Käytä aina suositeltua, tukkumyyjältä saatavaa kuplastestiliusta.

Älä koskaan käytä saippuavettä:

- Saippuavesi voi aiheuttaa komponenttien, kuten laippamutterien ja sulkuventtiilien suojusten murtumista.
- Saippuavesi saattaa sisältää suolaa, joka imkee kosteutta, joka jäätyy, kun putkisto kylmenee.
- Saippuavesi sisältää ammoniakkia, joka voi aiheuttaa laippaliitosten (messinkilaippamutterin ja kuparilaipan välissä) syöpymistä.

- 1 Täytä järjestelmä typikaasulla, kunnes mittarin paine on vähintään 200 kPa (2 bar). On suositeltavaa paineestaan 3000 kPa:han (30 bar) pieneten vuotojen löytämiseksi.

- 2 Tarkista järjestelmän kaikki putkilaittannat vuotojen varalta kuplastestiliuksella.

- 3 Poista kaikki typikaasu.

6 Kylmääineen täyttö

5.3.2 Alipainekuivauksen suorittaminen



VAARA: RÄJÄHDYSVAARA

Älä avaa sulkuvienttiileitä, ennen kuin alipainekuivaus on valmis.

1 Alipaineista järjestelmää, kunnes mittarin paine osoittaa $-0,1 \text{ MPa}$ (-1 bar).

2 Jätä sellaiseksi 4-5 minuutiksi ja tarkista paine:

Jos paine...	Niin...
Ei muutu	Järjestelmässä ei ole kosteutta. Tämä toimenpide on valmis.
Kasvaa	Järjestelmässä on kosteutta. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

3 Tyhjennä järjestelmää vähintään 2 tuntia tavoitealipaineeseen $-0,1 \text{ MPa}$ (-1 bar).

4 Kun pumppu on kytetty pois päältä, tarkkaile painetta vähintään 1 tunnin ajan.

5 Jos järjestelmä ei saavuta tavoitealipainetta tai ei pysty säilyttämään alipainetta 1 tunnin ajan, toimi seuraavasti:

- Tarkista vuodot uudelleen.
- Suorita tyhjiökuivaus uudelleen.



HUOMIO

Muista avata kaikki sulkuvienttiilit kylmääineputken asentamisen ja tyhjiökuivauksen suorittamisen jälkeen. Järjestelmän käyttäminen sulkuvienttiilit kiinni voi rikkota kompressorin.

6 Kylmääineen täyttö

6.1 Tietoja kylmääineesta

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. ÄLÄ päästä kaasuja ilmakehään.

Kylmääinetyyppi: R32

Ilmoston lämpenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisääteiset määräykset voivat edellyttää säännöllisiä tarkastuksia kylmääinevuotojen varalta. Kysy lisätietoja asentajalta.



A2L VAROITUS: LIEVÄSTI TULENARKAA MATERIAALIA

Yksikön sisällä oleva kylmääine on lievästi tulenarkaa.



VAROITUS

- Yksikön sisällä oleva kylmääine on lievästi tulenarkaa mutta ei yleensä vuoda. Jos kylmääinetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lämmittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.
- Sammuta kaikki polttoainelämmittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteiden myyjään.
- Älä käytä yksikköä ennen kuin huoltohenkilö on vahvistanut, että osa, josta kylmääinetta vuosi, on korjattu.



VAROITUS

Laitetta täytyy säilyttää niin, että vältetään mekaaniset vauriot, hyvällä ilmanvaihdolla varustetussa huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytysläheteitä (esim. avotuli, toiminnassa oleva kaasutoimininen laite tai toiminnassa oleva sähkölämmittin). Huoneen koon tulee olla yleisissä varotoimissa määritetyn mukainen.



VAROITUS

- ÄLÄ puhkaise tai polta kylmääinekierron osia.
- ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritä nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteillä.
- Huoma, että järjestelmässä oleva kylmääine on hajutonta.



VAROITUS

Älä koskaan kosketa suoraan vahingossa vuotavaa kylmääinettä. Seurauksena voi olla vakava paleltumavamma.

6.2 Lisättävän kylmääineen määrän määrittäminen

Jos nesteputkiston kokonaispituus on...	Silloin...
$\leq 10 \text{ m}$	ÄLÄ lisää kylmääinettä.
$>10 \text{ m}$	$R=(\text{nesteputkiston kokonaispituus (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R=\text{lisälataus (kg) (pyöristetään } 0,01 \text{ kg:n tarkkuudella)}$



TIETOJA

Putkiston pituus on nesteputkiston yksisuuntainen pituus.

6.3 Täyden täyttömäärän määrittäminen



TIETOJA

Jos täysi täyttö vaaditaan, kylmääineen täysi täyttömäärä on: tehtaan kylmääinetäytö (katso yksikön nimikilpeä) + määritetty lisämäärä.

6.4 Kylmääineen lisääminen



VAROITUS

- Käytä vain R32-kylmääinettä. Muut aineet voivat aiheuttaa räjähdyskäytävää ja onnettomuuksia.
- R32 sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Sen ilmoston lämpenemispotentiaalin (GWP) arvo on 675. ÄLÄ päästä näitä kaasuja ilmakehään.
- Kun täytät kylmääinettä, käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja.

Edellytyks: Varmista ennen kylmääineen täyttöä, että kylmääineputkisto on liitetty ja tarkistettu (vuototesti ja tyhjiökuivaus).

1 Liitä kylmääinesylinteri huoltoporttiin.

2 Täytä lisämäärä kylmääinettä.

3 Avaa kaasusulkuventtiili.

6.5 Kylmääineputkiston liitosten tarkistaminen vuotojen varalta kylmääineen täytön jälkeen

1 Suorita vuototestit, katso "5.3 Kylmääineputkiston liitännöjen tarkistaminen" [► 11].

2 Täytä kylmääine.

3 Tarkista kylmääinevuodot täytön jälkeen (katso alla)

Kentällä sisätiloissa tehtyjen kylmäaineliitosten tiivistestti


- 1 Käytä vuototestimenetelmää, jonka herkyyys on vähintään 5 g kylmäainetta/vuosi. Testaa vuodot käyttämällä painetta, joka on vähintään 0,25 kertaa maksimityöpaine (katso "PS High" yksikön nimikilvessä).

Jos vuoto havaitaan

- 1 Ota kylmäaine talteen, korjaa liitos ja toista testi.

6.6 Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan tarran korjaaminen

- 1 Täytä tarra seuraavasti:



- a Jos yksikön mukana toimitetaan monikielinen fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva tarra (katso tarvitkeet), irrota soveltuva kieli ja kiinnitä se kohdan a päälle.
- b Tehtaalla lisätty kylmäaine: katso yksikön nimikilpi
- c Lisätyn kylmäaineen määrä
- d Kylmäaineen kokonaismäärä
- e Kylmäaineen kokonaismäärän fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä ilmoitettuna CO₂-ekvivalenttioneina.
- f GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

**HUOMIO**

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva lainsäädäntö edellyttää, että yksikön kylmäaineen määrä ilmoitetaan sekä painona että CO₂-ekvivalenttina.

Määränpäätös **CO₂-ekvivalenttioneina:**

Kylmäaineen GWP-arvo × kylmäaineen kokonaismäärä [kg] / 1000

Käytä kylmäaineen määrätarrassa ilmoitettua GWP-arvoa.

- 2 Kiinnitä tunnus ulkoyksikön sisäpuolelle lähelle kaasu- ja nestesulkuvienttileitä.

7 Sähköasennus

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA****VAROITUS**

- Ammattiitaitoisena sähköasentajan on tehtävä kaikki johdotukset, ja niiden on täytettävä kansalliset kytkentämääräykset.
- Tee sähköliittävät kiinteään johdotukseen.
- Kaikkien paikan päällä hankittavien komponenttien ja kaikkien sähköasennusten on täytettävä soveltuva lainsäädännön määräykset.

**VAROITUS**

Käytä AINA moniytimistä kaapelia virransyöttökaapelina.

**VAROITUS**

Käytä kaikkien napojen irtikytkentä typpistä katkaisinta, jossa katkojan kärkiväli on vähintään 3 mm ja joka tarjoaa täyden katkaisun ylijänniteluokassa III.

**VAROITUS**

Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

**VAROITUS**

Älä liitä virtalähettää sisäyksikköön. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

**VAROITUS**

- Älä käytä paikallisesti ostettuja sähköosia tuotteen sisällä.
- Älä haaroita tyhjennyspumpun yms. virtalähettää riviliittimestä. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

**VAROITUS**

Pidä yhteiskytkentäjohto etäällä kupariputkista, joita ei ole lämpöeristetty, sillä nämä putket tulevat hyvin kuumiksi.

**VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA**

Kaikki sähköosat (termistorit mukaan lukien) saavat virran virtalähteestä. ÄLÄ kosketa niitä paljain käsin.

7.1 Tavallisten johdotuskomponenttien tekniset tiedot

**HUOMIO**

On suositeltavaa käyttää yksisäikeisiä johtoja. Jos käytetään monisäikeisiä johtoja, kierrä säikeitä hieman johtimen pään vahvistamiseksi joko käytettäväksi suoraan liitintäpinteessä tai asetettavaksi pyöreään kutistusliittimeen. Tarkempia tietoja on asentajan viiteoppaan kohdassa Sähköjohtimien liitintäohjeita.

Virransyöttö

Jännite	220~240 V
Taajuus	50 Hz
Vaihe	1~
Nykyinen	RXTM30: 14,72 A RXTM40: 15,05 A RXTJ: 14,66 A RXTA: 14,83 A RXTP: 14,88 A ARXTM30: 14,72 A


Komponenttit

Virransyöttökaapeli	Kansallisia kytkentämääräyksiä tulee noudattaa 3-johdinkaapeli Johdon koko virran mukaan mutta ei alle 2,5 mm ²
Yhteiskytkäapeli (sisäyksikkö↔ulkoyksikkö)	Käytä vain yhdenmukaistettua johtoa, jossa on kaksoiseristys ja joka sopii käytettäväille jännitteelle 4-johdinkaapeli Minimikoko 0,75 mm ²
Suositeltu virtakytkin	16 A
Maavuotokatkaisin/vikavirtasuojakynkin	Kansallisia kytkentämääräyksiä tulee noudattaa


8 Ulkoyksikön asennuksen viimeistely

7.2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen

- 1 Irrota huoltokansi.
- 2 Avaa johdinpidike.
- 3 Liitä yhteiskytatkentäkaapeli ja virransyöttö seuraavasti:



- a Yhteiskytatkentäkaapeli
- b Virransyöttökaapeli
- c Virtakytkin (erikseen hankittava sulake, nimellisarvo mallin nimikilven mukaan)
- d Vikavirtasuoja
- e Virransyöttö
- f Maadoitus



- 4 Kiristää liitinruuvit kunnolla. On suositeltavaa käyttää ristipääruuvialttaa.

8 Ulkoyksikön asennuksen viimeistely


8.1 Ulkoyksikön asennuksen viimeistely



VARA: SÄHKÖISKUN VAARA

- Varmista, että järjestelmä on maadoitettu kunnolla.
- Katkaise virransyöttö ennen huoltoa.
- Asenna kytkinrasian kansi ennen virransyötön kytkemistä päälle.

- 1 Eristää ja kiinnittää kylmäaineputki ja kaapelit seuraavasti:



- d Kenttäjohdotus (jos on)
- e Nesteputki
- f Nesteputken eristys
- g Eristysnauha

- 2 Asenna huoltokansi.

9 Käyttöönotto



HUOMIO

Yleinen käyttöönoton tarkistuslista. Tämän luvun käyttöönotto-ohjeiden lisäksi saatavana on myös yleinen käyttöönoton tarkistuslista Daikin Business Portalissa (todennus tarvitaan).

Tämä yleinen käyttöönoton tarkistuslista täydentää tämän luvun ohjeita, ja sitä voitetaan käyttää ohjeena ja raportointimallina käyttöönoton ja käyttäjälle luovutuksen aikana.



HUOMIO

Käytä laitetta AINA termistorien ja/tai paineanturien-/kytkintien kanssa. Jos näin EI tehdä, seurauksena voi olla kompressorin palaminen.

9.1 Tarkistuslista ennen käyttöönottoa

- 1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikön asennuksen jälkeen.
- 2 Sulje yksikkö.
- 3 Käynnistä yksikkö.

<input type="checkbox"/>	Sisäyksikkö on kiinnitetty oikein.
<input type="checkbox"/>	Ulkoyksikkö on kiinnitetty oikein.
<input type="checkbox"/>	Järjestelmä on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.
<input type="checkbox"/>	Virransyötön jänniteen vastaa yksikön tunnustietotarhan jännitearvoja.
<input type="checkbox"/>	Kytkinrasiaissa EI ole löysiä liitoksia tai vaurioituneita sähköisiä komponentteja.
<input type="checkbox"/>	Sisä- ja ulkoyksikön sisällä EI ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.
<input type="checkbox"/>	Kylmäainevuotoja EI ole.
<input type="checkbox"/>	Kylmäaineen putket (kaasu ja neste) on lämpöeristetty.
<input type="checkbox"/>	Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on oikein eristetty.
<input type="checkbox"/>	Ulkoyksikön sulkuvanttiilit (kaasu ja neste) ovat kokonaan auki.
<input type="checkbox"/>	Vedenpoisto Varmista, että vedenpoisto toimii esteettömästi.
<input type="checkbox"/>	Mahdollinen seuraus: Kondenssivettä saattaa tippua.
<input type="checkbox"/>	Sisäyksikkö vastaanottaa käyttöliittymän signaalit.
<input type="checkbox"/>	Määritettyjä johtoja käytetään yhteiskytatkentäjohtoon.
<input type="checkbox"/>	Sulakkeet, virtakytkimet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on asennettu tämän asiakirjan mukaisesti, eikä niitä ole ohitettu.

9.2 Tarkistuslista käyttöönotton aikana

<input type="checkbox"/>	Ilmanpoiston suorittaminen.
--------------------------	-----------------------------



Koekäytön suorittaminen.

9.3 Koekäytön suorittaminen



TIETOJA

Jos yksikön käyttöönnoton aikana tapahtuu virhe, katso tarkat vianetsintähjeet huolto-oppaasta.

Edellytys: Virtalähteen täytyy olla määritetyllä alueella.

Edellytys: Koekäyttö voidaan suorittaa jäähdytys- tai lämmitysillassa.

Edellytys: Katso sisäyksikön käyttöohjeesta tietoja lämpötilan, toimintatilan yms. asettamisesta.

- 1 Valitse jäähdytystilassa alin ohjelmoitava lämpötila. Valitse lämmitystilassa ylin ohjelmoitava lämpötila. Koekäyttö voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä.
- 2 Kun koekäyttö on päättynyt, aseta lämpötila normaalille tasolle. Jäähdytystila: 26~28°C, lämmitystila: 20~24°C.
- 3 Varmista, että kaikki toiminnot ja osat toimivat kunnolla.
- 4 Järjestelmä lakkaa toimimasta 3 minuuttia yksikön sammuttamisen jälkeen.



TIETOJA

- Yksikkö kuluttaa sähköä, vaikka se olisi sammutettu.
- Kun virta palaa sähkökatkon jälkeen, aiemmin valitun tilan käytöä jatketaan.

10 Kunnossapito ja huolto



HUOMIO

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo. Tämän kappaleen kunnossapito-ohjeiden lisäksi yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo on saatavilla myös Daikin Business Portal -palvelusta (todennus vaaditaan).

Yleinen kunnossapitotarkastuksen tarkistusluettelo täydentää tämän luvun ohjeita, ja sitä voidaan käyttää ohjeena ja raportointilomakkeena käyttöönnoton ja asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä.



HUOMIO

Kunnossapito TÄYTYY tehdä valtuutetun asentajan tai huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehdä vähintään kerran vuodessa. Sovellettava lainsäädäntö saattaa kuitenkin vaatia lyhyempiä huoltovaijelia.



HUOMIO


Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsäädäntö vaatii, että yksikön kylmäaineen täytönmäärä osoitetaan sekä painona että CO₂-ekvivalenttina.

CO₂-ekvivalenttien laskukaava: Kylmäaineen GWP-arvo × kylmäaineen kokonaistäytönmäärä [kg] / 1000



VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

Irrota virransyöttö vähintään 10 minuutiksi ja mittaa jännite päävirtapiiriin kondensaattoreiden liittimistä tai sähköisistä ennen huoltoa. Mitatan jännitteen täytyy olla alle 50 V DC, ennen kuin voit koskea sähköosiin. Katso liittimiensijainnit johtotarkaaviosta.



- Sisäyksikössä voi olla seuraavia symboleja:
- | Symboli | Selitys |
|---------|--|
| | Mitää jännite päävirtapiiriin kondensaattoreiden tai sähköisien liittimistä ennen huoltoa. |
| | |

Sisäyksikössä voi olla seuraavia symboleja:

Symboli	Selitys
	Mitää jännite päävirtapiiriin kondensaattoreiden tai sähköisien liittimistä ennen huoltoa.

11 Hävittäminen



HUOMIO

ÄLÄ yrityä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purkamisessa sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittelyssä TÄYTYY noudattaa soveltuva lainsäädäntö. Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa uudelleenkäytöö, kierrätystä ja talteenottoa varten.



TIETOJA

Ympäristön suojelemiseksi suorita automaattinen pumpun alasajotoimenpide, kun siirrätkö yksikköä tai purat sen. Katso pumpun alasajo-ohjeet huolto-oppaasta tai asentajan viiteoppaasta.

12 Tekniset tiedot

- Uusimpien teknisten tietojen **osajoukko** on saatavana alueelliselta Daikin-sivustolta (julkisesti saatavilla).
- Uusimpien teknisten tietojen **koko sarja** on saatavana kohteesta Daikin Business Portal (todentaminen vaaditaan).

12.1 Kytkentäkaavio

Kytkentäkaavio toimitetaan yksikön mukana, ja se sijaitsee ulkojyksikön sisäpuolella (ylälevyn alapuoli).

12.1.1 Yhdistetty kytkentäkaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikön kytkentäkaaviossa. Osat on numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa järjestyksessä, ja numeroointi esitetään alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

12 Tekniset tiedot

Symboli	Selitys	Symboli	Selitys
	Suojakatkaisin		Suojamaadoitus
			Häiriötön maa
			Suojamaadoitus (ruuvi)
—●—	Liitintä	(A),	Tasasuuntain
	Liitin		Releeliitin
	Maadoitus		Oikosulkuliitin
	Kenttäjohdotus	—○—	Liitin
	Sulake		Riviliitin
	Sisäyksikkö	○ ●	Johdinpidin
	Ulkojyksikkö		Lämmitin
	Vikavirtasuoja		

Symboli	Väri	Symboli	Väri
BLK	Musta	ORG	Oranssi
BLU	Sininen	PNK	Vaaleanpunainen
BRN	Ruskea	PRP, PPL	Purppura
GRN	Vihreä	RED	Punainen
GRY	Harmaa	WHT	Valkoinen
SKY BLU	Taivaansininen	YLW	Keltainen


Symboli	Selitys
A*P	Piirilevy
BS*	Painike ON/OFF, käytökytkin
BZ, H*O	Summeri
C*	Kondensaattori
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HI*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Liitintä, liitin
D*, V*D	Diodi
DB*	Diodisilta
DS*	DIP-kytkin
E*H	Lämmitin
FU*, F*U, (katso ominaisuudet yksikön sisällä olevasta pörilevystä)	Sulake
FG*	Liitin (rungon maa)
H*	Johdinsarja
H*P, LED*, V*L	Merkkivalo, valodiodi
HAP	LED (huoltomonitori, vihreä)
HIGH VOLTAGE	Suurjännite
IES	Intelligent Eye -anturi
IPM*	Älykäs virtamoduuli
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magneettirele
L	Jännitteinen
L*	Kierukka
L*R	Reaktori
M*	Askelmoottori

Symboli	Selitys
M*C	Kompressorin moottori
M*F	Tuuletinmoottori
M*P	Tyhjennyspumpun moottori
M*S	Kääntömoottori
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magneettirele
N	Nolla
n=*, N=*	Kiertojen määrä ferriittisydämen läpi
PAM	Pulssiamplitudimodulaatio
PCB*	Piirilevy
PM*	Virtamoduuli
PS	Päävirran kytkentä
PTC*	PTC-termistori
Q*	Eristehilatransistori (IGBT)
Q*C	Suojakatkaisin
Q*DI, KLM	Maavuotosuojakatkaisin
Q*L	Ylikuormasuoja
Q*M	Lämpökytkin
Q*R	Vikavirtasuoja
R*	Vastus
R*T	Termistori
RC	Vastaanotin
S*C	Rajakytkin
S*L	Uimurikytkin
S*NG	Kylmäaineenvuodon ilmaisin
S*NPH	Paineanturi (korkea)
S*NPL	Paineanturi (matala)
S*PH, HPS*	Painekytkin (korkea)
S*PL	Painekytkin (matala)
S*T	Termostaatti
S*RH	Kosteusanturi
S*W, SW*	Käytökytkin
SA*, F1S	Ylijännitesuoja
SR*, WLU	Signaalin vastaanotin
SS*	Valintakytkin
SHEET METAL	Kytkentäriman kiinteä levy
T*R	Muuntaja
TC, TRC	Lähitin
V*, R*V	Varistori
V*R	Diodisilta, eristehilatransistorin (IGBT) virtamoduuli
WRC	Langaton kaukosäädin
X*	Liitin
X*M	Riviliitin (lohko)
Y*E	Elektronisen paisuntaventtiilin käämi
Y*R, Y*S	Käänteinen magneettiventtiilin kierukka
Z*C	Ferriittisydän
ZF, Z*F	Kohinasuodatin

12.2 Putkikaavio



12.2.1 Putkikaavio: Ulkoyksikkö

Laitteiston PED-luokat – korkeapaineekytkin: luokka IV; kompressorit: luokka II; muut laitteet: artikla 4§3.



- a Kenttäputkisto (neste)
- b Kenttäputkisto (kaasu)
- c Nesteen sulkuventtiili
- d Kaasun sulkuventtiili
- e Suodatin
- f Elektroninen paisuntaventtiili
- g Vaimennin ja suodatin
- h Jakaja
- i Kapillaariputki
- j Lämönvaihdin
- k Lämönvaihtimen termistori
- l Akkumulaattori

- m Vaimennin
- n ON: lämmityksen 4-tieventtiili
- o Poistoputken termistori
- p Ulkolämpötilan termistori
- q Kompressorit
- r Siipituuletin
- s Refnet-haaroitin
- M Tuuletinmoottori
- HPS Korkeapaineekytkin (automaattinen nollaus)
- Jäädytys
- ↔ Lämmitys







Copyright 2024 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P600450-11Y 2024.04